

Ulaz	Termopar J, K tipa podesivo ili Pt-100
Merni opseg	0~999 oC za J, K sondu -80~600 oC za Pt-100 sondu
Greška merenja	0.5%F.S
Tip regulacije	ON/OFF sa histerezisom
Izlaz	Rele 240VAC 3A /30VDC 1A(otporno opterećenje)
Napajanje	110~242 VAC 50~60Hz
Potrošnja	do 5W
Temperatua ambienta	0~50oC
Vlažnost ambienta	≤ 85% RH
Temperatua ambienta	0 ~ 50oC
Vlažnost ambienta	≤ 85% RH
Vlažnost ambienta	≤ 85% RH

FC-041 (Ulaz J tip sonde)**Dimenzije** 76 x 34 x 72 mm**Otvor za ugradnju** 71 x 29 mm**Napajanje** 110 ~ 242 VAC**Displej** 3 cifre**Ulaz** J ili K podesivo (0~999 oC)**Izlaz** Rele 240VAC 3A /30VDC 1A(otporno opterećenje)**Tip regulacije** ON/OFF sa histerezisom**Alarm** Gornji limit**Alarmni izlaz** Rele 240VAC 1A / 30VDC 0,5A(otporno opterećenje)