

Ulaz	Termopar J, K tipa podesivo ili Pt-100
Merni opseg	0~999 oC za J, K sondu -80~600 oC za Pt-100 sondu
Greška merenja	0.5%F.S
Tip regulacije	ON/OFF sa histerezisom
Izlaz	Rele 240VAC 3A /30VDC 1A(otporno opterećenje)
Napajanje	110~242 VAC 50~60Hz
Potrošnja	do 5W
Temperatua ambienta	0~50oC
Vlažnost ambienta	≤ 85% RH
Temperatua ambienta	0 ~ 50oC
Vlažnost ambienta	≤ 85% RH
Vlažnost ambienta	≤ 85% RH

FC-041 (Ulaz Pt100 sonda)

<u>Dimenzije</u>	<u>76 x 34 x 72 mm</u>
<u>Otvor za ugradnju</u>	<u>71 x 29 mm</u>
<u>Napajanje</u>	<u>110 ~ 242 VAC</u>
<u>Displej</u>	<u>3 cifre</u>
<u>Ulaz</u>	<u>Pt-100 podesivo (0~999 oC)</u>
<u>Izlaz</u>	<u>Rele 240VAC 3A /30VDC 1A(otporno opterećenje)</u>
<u>Tip regulacije</u>	<u>ON/OFF sa histerezisom</u>